

通学路の安全点検状況

学校名 串本町立串本小学校

通し番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	備考
1	新町商店街道路(袋から棧橋前までの間)	朝(7時過ぎから、7時50分頃まで)は、住民の出勤時間・通勤車両の抜け道路となっている。串本薬局前横断歩道では四方からくる車で混み合うことがある。また、この横断歩道を通る児童も多い。	

学校名 串本町立出雲小学校

通し番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	備考
1	串本町出雲交差点の予告信号と点滅信号	崖崩れ止めのモルタル吹きつけ部分のひび割れ、一部剥離	2箇所
2	串本町出雲 県営住宅と周遊道路間道路	崖崩れ	
3	串本町出雲 県営住宅裏山の道路	崖崩れ	
4	串本町出雲 南海いずも台1617-61付	カーブミラー破損	改修済

学校名 串本町立潮岬小学校

通し番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	備考
1	平松バス停付近	変則的な交差点でいくつもの方向から車が来る。朝の出勤時は交通量が多くなり、バス通学・自転車通学の児童は注意が必要。毎朝みさき子パトロールの方々が見守り活動をしてくださっているが、子どもだけとなると心配である。	
2	平松バス停～松下養鶏場～萩尾地区	見通しの悪い狭いカーブや三叉路が多い。児童の飛び出し危険。登校時は通勤の時間と重なり、スピードを出す車も多い。	
3	上野バス停	本校は1～4年生の一部が路線バスで通学している。学校近くの上野バス停は、待合場所が狭く(待合場所といっても路側帯の外側だけ)、雨の日などは5、6年生の自転車通学児童もバスを使うので特に混雑し、危険である。道路の状況などから、安全な広さのバス停にすることは難しいと思うが、何らかの改善策を講じられたい。地元ドライバーは児童が乗り降りするバス停であることを知っており、徐行運転をしてくれるが、他地域からの観光客など地域の実情を知らないドライバーが万一運転を誤った場合、大変危険である。	
4	潮岬灯台駐車場前の周遊道路の横断	駐車場前の横断歩道を渡って通学している児童がいるが、下校時、木のトンネルをくぐって駐車場方向に横断しようとするとき、この場所は左右方向ともカーブで見通しが悪い。車のスピードも出ている場所である。	
5	通学路(バス通り)全般	バス通りは30km規制の道路だが、スピードを上げて走っている車が多いのが実態である。通学路全体に道路の白線が消えているところが多い。	
6	潮岬郵便局付近のカーブ～こうべの店の交差点	見通しが悪いのにスピードを出して車が走ってくる。	
7	測候所前バス停付近	道幅が狭いカーブの上、その前後の道は比較的広いので車やバイクのスピードが出やすい。車2台がすれ違う時など横すれすれまで寄るので、子どもと車の距離が近く危険。	
8	潮岬中学校の正門前～周遊道路	歩行者用の白線を引いてくれているが、雑草が伸びすぎて線の歩行者側を歩くのは困難な状態である。坂道からのカーブを車がスピードを出して来る。	

学校名 串本町立大島小学校

通し番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	備考
1	大島中学校への登り口あたり	児童が中学校の坂から町道へおりの所で、スピードを出している車が多い。「飛び出し注意」の看板を設置してほしい。	
2	須江郵便局から小学校への町道のカーブ	児童が歩く路肩部分の幅が狭く、草が茂っていて歩きにくい。	
3	須江の墓から郵便局までの道	道幅が狭いが、観光客などの車が増えてきてスピードも出て通学に危険。	
4	自衛隊への40号線沿いの坂道	歩道まで、植物が伸びてきて、またいで歩かなければいけない場所もある。	
5	全通学路	児童が登下校する道の数カ所に通学路の標識を設置して欲しい。	

学校名 串本町立西向小学校

通し番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	備考
1	太鼓橋	老朽化のため。	
2	火伏橋	老朽化のため。	
3	目津・大浦(旧道)	夕刻以降になると外灯の間隔が広く暗い。	
4	岩淵(古座駅裏)	夕刻以降になると暗い。	

学校名 串本町立古座小学校

通し番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	備考
1	県道田原古座線 中湊郵便局近くのカーブ	横断歩道があるがカーブのため国道側から来る自動車より見えにくい。	
2	上野山から学校までの通学路	自動車の往来が多いが見通しの悪いところが多く、歩く部分が狭い。	

学校名 串本町立串本西中学校

通し番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	備考
1	串本町和深西地バス停付近上がり口	木の枝が張り出していて、スクールバスが曲がりにくい	
2	串本町和深、和深駅方面への下り坂	木の枝が張り出していて、スクールバスが通行しにくい。	作畑から墓を通過して

学校名 串本町立串本中学校

通し番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	備考
1	串本町二色608向袋バス停対面の国道	交通量が多いにも関わらず、途中で歩道が切れている	
2	串本大橋から出雲寄りの波よけトンネル付近	左側通行時における自転車の車道走行は危険である	

学校名 串本町立潮岬中学校

通し番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	備考
1	萩尾(はんぎょう) お墓の近くの道	草が伸びていて自転車で通学中に車をかわす際に危険、前方が見にくい。	保護者より連絡
2	平松バス停付近の三叉(四叉)路	交通量が多く見通しも悪い上、道が狭く歩道と車道の区別がない。	保護者より連絡
3	平松コミセンから小平松バス停までの道	見通しが悪くて危険	
4	鈴木一好氏宅(1589-3)前の道	急カーブで見通しが悪くて危険	
5	測候所バス停近くT字路	見通しが悪くて危険	
6	イサプロ商店近くT字路	見通しが悪くて危険	
7	上野バス停から中の店バス停までの道	見通しが悪くて危険	
8	吉田アパート(3415)近くの道	見通しが悪くて危険	
9	ゴトウ木工所～木山オート潮岬(3508)近くの道	雑草が伸びていて通行の邪魔になる	保護者より連絡
10	町民ランドから平松バス停までの道	見通しが悪くて危険	
11	松下養鶏場(148)前十字路	見通しが悪くて危険	

学校名 串本町立大島中学校

通し番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	備考
1	須江地区の通学路	通学時間帯に、郵便局から漁協に降りていく道路を、釣り客と思われる自動車が猛スピードを出して走る傾向があり、大変危険であるため、通行注意を呼びかける看板を設置していただいた	

学校名 串本町立西向中学校

通し番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	備考
1	目津大浦町営アパート付近	街灯の間隔が広いため暗い。	
2	岩淵 駅裏の通り	街灯の間隔が広いため暗い。	
3	JR架線橋 たいこ橋、火伏橋	老朽化	