

通学路合同安全点検総括表（令和2年度）

【潮岬小学校】

○点検日時 2021.2.24（水） 9:30～10:50

○参加者 串本警察（交通課2名） 町建設課（2名） 町教育課（2名）

潮岬小学校校長 潮岬小学校協力員（3名）

No.	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策・対応方法	対策・対応状況	備考
1	鎌田医院付近	学校への入り口となる横断歩道のアピールが弱い。 角に民家のブロック塀があり、「児童が横断します」的な看板が必要。	建設課：町道の改良予定があるため、終了後にグリーンベルトや車両への啓発用標識等の設置		学校から
2	金田理髪店付近	学校側からの見通しの悪い三叉路であり、角に民家のブロック塀があり、通学路のアピールが必要。	建設課：町道の改良予定があるため、終了後にグリーンベルトや車両への啓発用標識等の設置 教育課：啓発看板等の設置 串本警察：交通標識の両面化		学校から
3	小学校プール裏	見通しが悪いため、飛び出しや出会い頭の衝突が心配される。	建設課：停止誘導線設置 教育課：ストップマーク設置	建設課：停止誘導線設置済 教育課：ストップマーク設置済	学校から
4	芝古地の芝山さん宅付近	長いブロック塀が続き見通しがきかないため、塀の途切れるあたりの飛び出しや出会い頭の衝突が心配される。	建設課：カープミラーの高さ等の調整及び停止誘導線の設置	建設課：カープミラーの高さ等の調整済 停止誘導線の設置済	学校から

通学路合同安全点検総括表（令和2年度）

【串本西小学校】

○点検日時 2021.2.24（水）13:30～15:00

○参加者 串本警察（交通課2名） 町建設課（2名） 町教育課（2名）

紀南河川国道事務所（3名） 串本西小学校校長

No.	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策・対応方法	対策・対応状況	備考
1	有田郵便局から貝岡地区入口	歩道と車道の上に柵がなく、工事の影響で大型トラックの通行量が増加し危険である。	教育課：柵については協議中		学校から
2	学校から町営住宅への道（有田）	道幅が狭く歩道が無い。アスファルトの端が欠けているところがある。（昨年より増えている。）工事車両や通勤の車が多い。	国道事務所：工事用道路として使用しているため対応検討		学校から
3	駅から有田病院までの高架下付近	道が大変狭い。ミラーがあるが見えにくい。朝は通勤の車が多数行き交う。児童が車が通りすぎるのを待つ状況。昨年もお願ひしたが、「通学路」を知らせる手だてをお願ひしたい。	教育課：啓発看板等の設置		学校から